


J1850Class 2 EOD J1850 CRC

10011101000011011011100110




\*\*Jeśli wymagane jest więcej niż 1 AMP z czerwonego przewodu akcesoriów +12 V, patrz rys. 1.




# C2R-GM29

## Interfejs zamienny radia GM dla pojazdów GMLAN

Bez OnStar®



Przyciski te wykonują następujące czynności pełniąc tę samą funkcję, co przyciski na kierownicy (gdy interfejs SWC jest używany)



Włączanie i wyłączanie dźwięku dla tylnych siedzeń

## Korzystanie z kontrolek RSA

Gniazda słuchawkowe będą odtwarzać źródło tylnej strefy wybrane przez radioodtwarzacz (szczegółowe informacje na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi nowego radioodtwarzacza, jeśli jest on w niej wyposażony).  
**Uwaga:** Gdy gniazda audio tylnych siedzeń zostaną aktywowane w dowolnym pojeździe INNYM niż Cadillac Escalade lub GMC Yukon Denali, tylne głośniki zostaną wyciszone.

**WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:** W żadnym wypadku producent ani dystrybutorzy części C2R-GM29 nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe w związku z C2R-GM29. Producent i jego dystrybutorzy nie będą, ani nie upoważnią żadnego przedstawiciela ani żadnej innej osoby do przyjęcia zobowiązań lub odpowiedzialności w związku z C2R-GM29 innym niż jego wymiana.

08-08-11

Pacific Accessory Corporation - Santa Ana, CA  
92705 866-931-8021 - [www.pac-audio.com](http://www.pac-audio.com)